



【LXP-1メンテナンス／改造メニュー】 2018/11

M-factoryでは、LXP-1について、この機種でよく発止するトラブルの対策として、以下のようなメンテナンスメニューを提案しています。（※料金は税別表示です）

- ・基本技術料 : 8,000円 ※動作チェック、volの接点洗浄など
- ・フォーンジャック交換 : 10,000円／日本製部品、5箇所
- ・本体部電源コネクタ交換 : 6,000円／日本製コネクタ
- ・ACアダプタ側、コネクタ化の改造 : 10,000円／ケーブル込

その他)

実機を確認させて頂いて必要に応じて他にもメンテナンスの必要な部分がありましたら、別途提案させて頂きます。

- ・電源コンデンサの交換 : 約半数の個体にかかなりの劣化がある＝容量減少 (8,000円)
- ・バックアップ電池の固定、交換 : 取れ掛かっていることが多い (5,000円)
- ・ヴォリューム交換 : 洗浄ではガリが解消しない場合 (5,000円／1カ所)
- ・ロータリSW不良 : モードなどが切り替わらない (8,000円／1カ所)

なおCHINA製のLXP-1は、半田の品質が悪く、さらに生産時に基板の洗浄がきちんと出来ておらず基板そのものが劣化して銅箔パターンが腐食している事が少なくありません。

あまりに劣化が激しく修復が困難な場合もあり、CHINA製のLXP-1はメンテナンスをお断りさせて頂く場合があります。

追)

「電源ケーブル太くする／丈夫にする」という意味で、ACアダプタからのケーブル出力部分もコネクタ化することも可能です。

- ・ACアダプタ、コネクタ化の改造 : 10,000円／ケーブル込

http://mfac-guitar.com/MF-Photos/AC_Adaptor-CN.html

LXP-1のACアダプタには幾つかの種類があって、コネクタ化出来るものと出来ないものがあり、改造が可能かどうかは現物を拝見しないとなんともいえません。

発注を頂けます場合は、事前のご予約をお願いします。

M-factory / 三好英明
181-0011 東京都三鷹市井口1-21-62-102
tel 0422-26-1030, fax 0422-33-2976
e-mail : m_factory@nifty.com